



Sie benötigen:

2 Holzbretter ca. 30 x 100 x 3 cm (Baumarkt); Akkustichsäge, z.B. PST 18 LI; Akkumultischleifer, z.B. PSM 10,8 LI; Akku-Zweigang-Bohrschrauber, z.B. PSR 18 LI-2; Akkuschauber, z.B. PSR Select; Akkuklebepestole, z.B. PKP 7,2 LI (alles von Bosch); ca. 6 Schrauben, 4 x 50 mm; Holzbohrer, 4 mm; Moosgummi in Weiß und Schwarz (Bastelladen); Schere; Bleistift; Lackierrolle; Schwarzer Acryllack



Die Schablonen je zwei Mal in Größe DIN A3 ausdrucken (ein Mal als Vorlage zu verwenden, ein Mal für den Zusammenbau). Von der Schablone für die Bärenmutter den Bärenkopf ausschneiden und die Umrisse mit Bleistift auf das ca. 3 cm starke Brett übertragen. Kopf mit der Akkustichsäge, entlang der aufgezeichneten Linie aussägen. Den nächst kleineren Ring der Schablone ausschneiden, mit Bleistift auf das Brett übertragen und mit der Akkustichsäge ausschneiden. Diesen Arbeitsschritt mit den übrigen Schablonenteilen wiederholen.



Die Kanten aller ausgesägten Stücke mit dem Multischleifer nachschleifen. Den Bären, wie auf der Schablone, ohne Mund, Ohren und Nase aufeinanderstapeln. An dem jeweils darunterliegenden Brett mit Bleistift zwei Punkte zum Verbinden markieren.



Mit dem Akku-Bohrschrauber und dem Holzbohrer an den Markierungen jeweils ein Loch durchbohren.



Die einzelnen Holzplatten durch die Löcher mit dem Akkuschauber zusammenschrauben.



Den Mund, die Ohren und die Nase mit der Akkuklebepestole an ihren Platz kleben. Aus weißem Moosgummi zwei ca. 2 cm große und aus schwarzem Moosgummi zwei ca. 1 cm große Kreise für die Augen zuschneiden. Diese mit der Akkuklebepestole auf das Bärenengesicht kleben. Abschließend die Oberfläche der Nase mit einer Lackierrolle und schwarzem Acryllack farbig gestalten. Diese Schritte nun mit der zweiten Schablone für das Bärenbaby wiederholen. Die einzelnen Holzplatten durch die Löcher mit dem Akkuschauber zusammenschrauben.



Aus der zweiten Holzplatte in beliebiger Größe einen Keil zum Aufstellen absägen und mit dem dem Akku-Zweigang-Bohrschrauber die Platte mit dem Keil zusammenschrauben. Anschließend die Bärenmutter und das Bärenbaby mit der Klebepestole vorne auf die Holzplatte aufkleben.